

АО «АЗП»

г. Ангарск

07.09.2022 г.

АКТ №4

технического состояния основных средств

Автотранспортный цех

						<p>Рулевое управление насос ГУР не обеспечивает необходимого давления (вследствие чего затруднено вращение рулевого колеса), при нагреве повышенный шум.</p> <p>Тормозная система: износ тормозных барабанов, узлов и элементов рабочей и стояночной тормозной системы.</p> <p>Электрооборудование: общая коррозия и износ проводки.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Комиссия постановила:

На момент осмотра а/м ГАЗ-2217, государственный номер Е359СР38, состояние удовлетворительное, для дальнейшей эксплуатации требуется произвести ремонт выше указанных неисправностей.

Подписи:

№ п/п	Наименование, гос. № ТС	Инв. №	Год выпуска	Дата ввода в эксплуатацию	Пробег на 07.09.2022 г., (км)	Техническое состояние
1	Автомобиль ГАЗ-2217, гос. № Е359СР38	002144 00134	2009	09.09.2009	185006	<p>Автомобиль ГАЗ-2217 стоит на балансе предприятия с 09.09.2009 г. пробег автомобиля по состоянию на 07.09.2022 г. составляет 185006 км, капитальный ремонт не проводился.</p> <p>В результате осмотра автомобиля выявлено, техническое состояние удовлетворительное.</p> <p>Кузов: повреждения ЛКП (сколы) по всему кузову, сквозная коррозия порогов кузова.</p> <p>Салон: в удовлетворительном состоянии обшивка салона кузова имеет потёртости.</p> <p>Двигатель: износ цилиндро - поршневой группы и газораспределительного механизма, навесного оборудования.</p> <p>КПП: износ валов, шестерён, синхронизаторов, посадочных мест и подшипников, механизма включения передач, при движении повышенный шум.</p> <p>Карданный вал: состояние удовлетворительное.</p> <p>Мост задний: при движении повышенный шум.</p>